

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – DALMIERZE LASEROWE

Producent: WorkPro

Importer (podmiot odpowiedzialny w UE):

GT Corp sp. z o.o.

ul. Koralkowa 5

78-100 Kołobrzeg

E-mail: biuro@gt-corp.pl

Dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

1. Przeznaczenie produktu

Dalmierze laserowe przeznaczone są do pomiaru odległości, powierzchni oraz objętości przy użyciu wiązki laserowej.

2. Przewidywalne niewłaściwe użycie

- kierowanie wiązki laserowej w stronę oczu ludzi lub zwierząt
- używanie urządzenia w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem (wilgoć, pył)
- stosowanie uszkodzonego urządzenia
- modyfikowanie urządzenia

3. Główne zagrożenia

3.1 Optyczne – ryzyko uszkodzenia wzroku przez promień lasera

3.2 Mechaniczne – ryzyko uszkodzeń przy upadku urządzenia

3.3 Elektryczne – ryzyko związane z zasilaniem bateryjnym

3.4 Termiczne – przegrzewanie się urządzenia

3.5 Środowiskowe – wpływ warunków pracy na stabilność urządzenia

4. Środki bezpieczeństwa

- nie kierować wiązki laserowej w oczy
- nie patrzeć bezpośrednio w źródło lasera
- używać urządzenia zgodnie z instrukcją
- chronić urządzenie przed upadkiem
- stosować na stabilnym podłożu lub statywie

5. Środki ochrony indywidualnej

- okulary ochronne (w przypadku intensywnego użytkowania)

- zachować ostrożność podczas pracy

6. Konserwacja i użytkowanie

- regularnie czyścić soczewki i obudowę
- sprawdzać stan urządzenia
- wymieniać baterie zgodnie z zaleceniami
- przechowywać w suchym miejscu

7. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

Nie używać uszkodzonego urządzenia i skontaktować się z serwisem.

8. Ograniczenia użytkowania

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

9. Transport i przechowywanie

- przechowywać w etui ochronnym
- chronić przed wilgocią i uderzeniami

10. Utylizacja

Zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzętu elektronicznego.

11. Zgłaszanie zagrożeń

biuro@gt-corp.pl

12. Informacje końcowe

Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia wzroku lub innych obrażeń.