

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – PIŁY SZABLASTE

Producent (podmiot odpowiedzialny w UE):

GT Corp sp. z o.o.

ul. Koralowa 5

78-100 Kołobrzeg

E-mail: biuro@gt-corp.pl

Dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR).

1. Przeznaczenie produktu

Piły szablaste przeznaczone są do cięcia drewna, metalu, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów zgodnie z zastosowanym brzeszczotem.

Produkt może występować jako:

- urządzenie zasilane sieciowo,
- urządzenie akumulatorowe (bez akumulatora – tzw. body),
- zestaw z akumulatorem i ładowarką.

2. Przewidywalne niewłaściwe użycie

- używanie nieodpowiednich lub uszkodzonych brzeszczotów,
- stosowanie nadmiernej siły podczas cięcia,
- użytkowanie w warunkach wilgoci lub deszczu,
- praca jedną ręką,
- brak stabilizacji materiału.

3. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- brzeszczot porusza się z dużą prędkością i może powodować poważne obrażenia,
- nie dotykać ostrza podczas pracy ani bezpośrednio po jej zakończeniu,
- zawsze stosować rękawice ochronne oraz okulary ochronne,
- przed wymianą brzeszczotu odłączyć urządzenie od zasilania lub wyjąć akumulator.

4. Ryzyko odrzutu i zakleszczenia

- odrzut może wystąpić w przypadku zakleszczenia brzeszczotu,
- nie stosować nadmiernej siły – pozwolić narzędziu pracować samoczynnie,
- upewnić się, że obrabiany materiał jest stabilnie zamocowany.

5. Ryzyko utraty kontroli nad urządzeniem

- trzymać urządzenie obiema rękami,
- nie używać w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu,

- unikać gwałtownych ruchów.

6. Ryzyko porażenia prądem

- nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku, jeśli nie jest do tego przeznaczone,
- nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego,
- przed konserwacją odłączyć urządzenie od zasilania lub wyjąć akumulator.

7. Przewód zasilający (dotyczy wersji sieciowych)

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia.

8. Ryzyko przegrzania

- nie używać urządzenia w sposób ciągły bez przerw,
- regularnie czyścić otwory wentylacyjne,
- w przypadku przegrzania przerwać pracę i odczekać do ostygnięcia.

9. Ryzyko hałasu i drgań

- stosować ochronniki słuchu,
- ograniczać czas pracy,
- drgania mogą powodować zmęczenie dłoni i ramion.

10. Ryzyko wdychania pyłów

- stosować maskę ochronną podczas pracy,
- pracować w dobrze wentylowanym miejscu,
- unikać wdychania pyłów i oparów.

11. Stabilność i warunki pracy

- pracować na stabilnym podłożu,
- zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy,
- unikać pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

12. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci,
- dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją,
- dzieci nie mogą bawić się urządzeniem,
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

13. Bezpieczeństwo akumulatora (jeśli dotyczy)

- stosować wyłącznie kompatybilne akumulatory i ładowarki,
- nie dopuszczać do zwarcia,
- nie używać uszkodzonych akumulatorów,
- przechowywać w suchym miejscu.

14. Transport i przechowywanie

- przed transportem wyjąć akumulator lub odłączyć od zasilania,
- zabezpieczyć brzeszczot,
- przechowywać w suchym miejscu,
- chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

15. Konserwacja

- regularnie sprawdzać stan techniczny urządzenia,
- wymieniać zużyte brzeszczoty,
- nie używać uszkodzonego sprzętu.

16. Postępowanie w przypadku awarii

- natychmiast wyłączyć urządzenie,
- odłączyć od zasilania lub wyjąć akumulator,
- skontaktować się z serwisem.

17. Zgłaszanie zagrożeń

Wszelkie incydenty należy zgłaszać na:
biuro@gt-corp.pl

18. Informacje końcowe

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia zdrowia.